

RELATÓRIO TÉCNICO DE SERVIÇO

ENG RAD

Número do Chamado

00165

Solicitante

Valéria

Data

08/05/2014

Cliente:

6.1-COMC Centro Oncológico de Mogi das Cruzes

Endereço

Rua Dr Osmar Marinho Couto, 78

Cidade

Mogi das Cruzes

UF

SP

Telefone

0

Equipamento / Modelo

CL6/100

Série

33

Fabricante

Varian

Mont

Gar

Cont

Serv

Outros

x

Descrição do Defeito:

Treinamento Operacional

Serviços Executados:


Ajuste da pressão de freon de 32psi para 25 psi

Calibração do ângulo do Gantry

Reparo da placa de PRO do Colimador (eliminação de solda fria) Calibração do ângulo do colimador e testes ok.

Freios da mesa estão desativados , faltam mecanismos de atuação dos freios e corrente dos potenciômetros

Suporte dos pendentos devem ser reposicionados, travas dos pendentos quebradas



Data	Horário do Atendimento		Horas de viagem	Horas de Almoço	Total Horas Normais	Total Horas Extras	Peças Utilizadas				
	Início	Término					Descrição	Qtde	Código do Fabricante	Cobrar	
										Sim	Não
08/05/2014	10:45	14:15	2:30	0:30	3:00	0:00					
					0:00	0:00	#N/D				
					0:00	0:00	#N/D				
					0:00	0:00	#N/D				
					0:00	0:00	#N/D				
Total de Horas (Viagem + Normais + Extras)		6:00	3:00	0:30	3:00	0:00	#N/D				
Nome do Engenheiro:							Aprovação do Cliente ou Responsável			Fechamento do chamado	
Renato Rossetto										Data	